

# SUMINISTROS Y DESTINOS (a precio real)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: \*

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESTINO / PROVEEDOR
<b>E02AM010</b>	<b>m2</b>	<b>Desbroce superficial del terreno por medios mecánicos</b>				<b>E02 Acondicionamiento del terreno</b>
			80,00	0,43	34,40	Excavaciones del Monte S.A.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>80,00</b>		<b>34,40</b>	
<b>E02CM060</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación en terrenos de roca dura, con martillo rompedor</b>				<b>E02 Acondicionamiento del terreno</b>
			25,00	18,00	450,00	Excavaciones del Monte S.A.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>25,00</b>		<b>450,00</b>	
<b>E02EM030</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación de zanjas en terrenos compactos, por medios mecánicos</b>				<b>E02 Acondicionamiento del terreno</b>
			117,78	10,20	1.201,36	Excavaciones del Monte S.A.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>117,78</b>		<b>1.201,36</b>	
<b>E02PM030</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación de pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos</b>				<b>E02 Acondicionamiento del terreno</b>
			9,24	11,00	101,64	Excavaciones del Monte S.A.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>9,24</b>		<b>101,64</b>	
<b>E02TT040</b>	<b>m3</b>	<b>Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km</b>				<b>E02 Acondicionamiento del terreno</b>
			178,00	7,50	1.335,00	Excavaciones del Monte S.A.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>178,00</b>		<b>1.335,00</b>	
<b>E03ALR040</b>	<b>ud</b>	<b>Arqueta de registro elaborada con ladrillo perforado</b>				<b>E03 Red de saneamiento</b>
			6,00	48,51	291,06	Materiales de Saneamiento S.L.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>6,00</b>		<b>291,06</b>	
<b>E03EUF020</b>	<b>ud</b>	<b>Sumidero sifónico de fundición. Incluye rejilla circular</b>				<b>E03 Red de saneamiento</b>
			1,00	8,42	8,42	Materiales de Saneamiento S.L.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1,00</b>		<b>8,42</b>	
<b>E03M010</b>	<b>ud</b>	<b>Acometida a la red general de saneamiento</b>				<b>E03 Red de saneamiento</b>
			1,00	351,36	351,36	Materiales de Saneamiento S.L.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1,00</b>		<b>351,36</b>	
<b>E03OEP140</b>	<b>m.</b>	<b>Tubo de PVC de pared compacta</b>				<b>E03 Red de saneamiento</b>
			63,15	15,07	951,70	Materiales de Saneamiento S.L.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>63,15</b>		<b>951,70</b>	
<b>E03ZLR010</b>	<b>ud</b>	<b>Pozo de registro elaborado con ladrillo macizo</b>				<b>E03 Red de saneamiento</b>
			1,00	135,55	135,55	Materiales de Saneamiento S.L.
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1,00</b>		<b>135,55</b>	
<b>E04CA060</b>	<b>m3</b>	<b>Hormigón armado HA-25/P/40/IIA, vertido con grúa</b>				<b>E04 Cimentaciones</b>
			5,99	120,00	718,80	Hormigones Horminasa
		<b>TOTAL.....</b>	<b>5,99</b>		<b>718,80</b>	
<b>E04CM040</b>	<b>m3</b>	<b>Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, vertido manual</b>				<b>E04 Cimentaciones</b>
			1,24	72,00	89,28	Hormigones Horminasa
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1,24</b>		<b>89,28</b>	
<b>E04SA020</b>	<b>m2</b>	<b>Solera de hormigón HA-25 15 cm</b>				<b>E04 Cimentaciones</b>
			108,00	13,20	1.425,60	Hormigones Horminasa
		<b>TOTAL.....</b>	<b>108,00</b>		<b>1.425,60</b>	
<b>E04SE020</b>	<b>m2</b>	<b>Encachado de piedra caliza</b>				<b>E04 Cimentaciones</b>
			108,00	5,25	567,00	Hormigones Horminasa
		<b>TOTAL.....</b>	<b>108,00</b>		<b>567,00</b>	
<b>E05AG010</b>	<b>m.</b>	<b>Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada 250x4</b>				<b>E05 Estructuras</b>
			28,70	15,00	430,50	Hormigones Horminasa
		<b>TOTAL.....</b>	<b>28,70</b>		<b>430,50</b>	
<b>E05AW040</b>	<b>m.</b>	<b>Angular de 60 mm para remate</b>				<b>E05 Estructuras</b>
			44,00	16,00	704,00	Hormigones Horminasa

# SUMINISTROS Y DESTINOS (a precio real)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: \*

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESTINO / PROVEEDOR
		TOTAL.....	44,00		704,00	
E05HFA060	m2	Forjado formado por doble vigueta autorresistente 25+5, b-70				E05 Estructuras
			240,00	30,00	7.200,00	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	240,00		7.200,00	
E05HFS160	m2	Forjado formado por semiviguetas de hormigón y bovedilla de poliestireno				E05 Estructuras
			124,23	25,00	3.105,75	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	124,23		3.105,75	
E05HLA070	m3	Hormigón armado en losas inclinadas HA-25/P/20				E05 Estructuras
			0,90	260,00	234,00	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	0,90		234,00	
E05HSA010	m3	Hormigón armado en pilares HA-25/P/20/I				E05 Estructuras
			5,44	170,00	924,80	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	5,44		924,80	
E05HVA030	m3	Hormigón armado en jácenas de cuelgue HA-25/P/20/I				E05 Estructuras
			16,74	420,00	7.030,80	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	16,74		7.030,80	
E05HVA075	m3	Hormigón armado en zunchos planos HA-25/P/20/I				E05 Estructuras
			7,20	370,00	2.664,00	Hormigones Horminasa
		TOTAL.....	7,20		2.664,00	
E11CTB020	m2	Solado con baldosa de terrazo de 40x40 cm				E11 Pavimentos
			18,00	24,50	441,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	18,00		441,00	
E11EBB030	m2	Solado con baldosa de barro de 40x40 cm				E11 Pavimentos
			20,00	39,50	790,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	20,00		790,00	
E11EBR030	m.	Rodapié de barro 30x9 cm				E11 Pavimentos
			24,00	7,90	189,60	Piresa S.L.
		TOTAL.....	24,00		189,60	
E11EBR090	m.	Peldaño decorativo. Elaborado en barro cocido				E11 Pavimentos
			17,60	35,00	616,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	17,60		616,00	
E11ECR060	m.	Rodapié baldosín catalán 8x28 cm				E11 Pavimentos
			6,00	4,00	24,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	6,00		24,00	
E11PMB010	m2	Solado con mármol crema 60x40x2 cm				E11 Pavimentos
			24,00	51,00	1.224,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	24,00		1.224,00	
E11RAM050	m2	Parquet de roble en espiga. Incluye la solera				E11 Pavimentos
			170,00	42,00	7.140,00	Piresa S.L.
		TOTAL.....	170,00		7.140,00	
E11RRA010	m.	Rodapié chapado sapelly 7x1.6 cm				E11 Pavimentos
			197,00	2,50	492,50	Piresa S.L.
		TOTAL.....	197,00		492,50	
E13A10ba	m2	Frente corredero para armario empotrado, hojas lisas de pino				E13 Carpintería de madera
			16,25	115,00	1.868,75	Maderas Norte S.A.
		TOTAL.....	16,25		1.868,75	

# SUMINISTROS Y DESTINOS (a precio real)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: \*

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESTINO / PROVEEDOR
E13E05beab	ud	Puerta de entrada blindada, lisa de roble 825x2030 mm				E13 Carpintería de madera
			1,00	505,00	505,00	Maderas Norte S.A.
		TOTAL.....	1,00		505,00	
E13E10abab	ud	Puerta de paso ciega con tablero liso de pino barnizado 725x2030 mm				E13 Carpintería de madera
			10,00	150,00	1.500,00	Maderas Norte S.A.
		TOTAL.....	10,00		1.500,00	
E28PB163	m.	Valla metálica				E28 Seguridad
			50,00	3,52	176,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	50,00		176,00	
E28RA005	ud	Casco de seguridad con atalaje				E28 Seguridad
			2,00	5,00	10,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	2,00		10,00	
E28RC030	ud	Cinturón portaherramientas				E28 Seguridad
			2,00	5,00	10,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	2,00		10,00	
E28RM020	ud	Par de guantes de lona reforzada				E28 Seguridad
			3,00	2,75	8,25	Gastos diversos
		TOTAL.....	3,00		8,25	
E28RP070	ud	Par de botas de seguridad				E28 Seguridad
			3,00	23,00	69,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	3,00		69,00	
E28RSA010	ud	Arnés, de anclaje dorsal				E28 Seguridad
			1,00	4,00	4,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	1,00		4,00	
E28W050	ud	Coste mensual para formación en seguridad e higiene				E28 Seguridad
			2,00	70,00	140,00	Gastos diversos
		TOTAL.....	2,00		140,00	
P01LG090	ud	Rasillón cerámico 50x20x4 cm				E09ISC120 m. Alero formado por canecillo de
			200,00	0,13	26,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	200,00		26,00	
P01LH010	mud	Ladrillo hueco sencillo 24x11.5x4 cm				E07TL020 m2 Tabique de ladrillo hueco sencillo
			6,30	100,00	630,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	6,30		630,00	
P01LH015	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x7 cm				E07TL015 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble
			5,40	100,00	540,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	5,40		540,00	
P01LH025	mud	Ladrillo hueco doble 24x11.5x9 cm				E07WP020 m. Formación de peldaño, con ladrillo
			0,50	50,00	25,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	0,50		25,00	
P01LH050	mud	Ladrillo tochana 29x14x10 cm				E07TL190 m2 Tabicón de ladrillo hueco doble
			2,00	145,00	290,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	2,00		290,00	
P01LT020	mud	Ladrillo perforado tosco 24x11.5x7 cm				E07LP013 m2 Fábrica de ladrillo perforado tosco,
			5,00	50,00	250,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	5,00		250,00	
P01LV105	mud	Ladrillo cara vista, 24x11.5x5.2 cm, color rojo				E07LSB040 m2 Fábrica de ladrillo cara vista,
			12,00	94,00	1.128,00	Cecasa Cerámicas

# SUMINISTROS Y DESTINOS (a precio real)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: \*

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESTINO / PROVEEDOR
			22,00	94,00	2.068,00	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>34,00</b>		<b>3.196,00</b>	
<b>P04RW060</b>	<b>m.</b>	<b>Guardavivos de plástico y metal</b>				<b>E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido</b>
			200,00	0,22	44,00	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>200,00</b>		<b>44,00</b>	
<b>P05NH010</b>	<b>ud</b>	<b>Canecillo hormigón prefabricado, imitación madera 90x7x10 cm</b>				<b>E09ISC120 m. Alero formado por canecillo de</b>
			90,50	2,34	211,77	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>90,50</b>		<b>211,77</b>	
<b>P05TM020</b>	<b>ud</b>	<b>Teja mixta de cerámica. Marrón</b>				<b>E09ICX040 m2 Teja mixta de cerámica. Marrón</b>
			1.677,11	0,46	771,47	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.677,11</b>		<b>771,47</b>	
<b>P05TM065</b>	<b>ud</b>	<b>Teja ventilación mixta roja 43x26</b>				<b>E09ICX040 m2 Teja mixta de cerámica. Marrón</b>
			6,21	7,00	43,47	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>6,21</b>		<b>43,47</b>	
<b>P05TM072</b>	<b>ud</b>	<b>Teja caballete cerámica 50x24</b>				<b>E09ICX040 m2 Teja mixta de cerámica. Marrón</b>
			6,21	0,70	4,35	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>6,21</b>		<b>4,35</b>	
<b>P05TM080</b>	<b>ud</b>	<b>Teja ventilación mixta blanco viejo 43x26</b>				<b>E09ICX040 m2 Teja mixta de cerámica. Marrón</b>
			95,66	3,01	287,94	Cecasa Cerámicas
		<b>TOTAL.....</b>	<b>95,66</b>		<b>287,94</b>	
<b>P06BI036</b>	<b>kg</b>	<b>Emulsión asfáltica</b>				<b>E10IAW049 m. Impermeabilización del perímetro de la</b>
			10,00	0,99	9,90	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>10,00</b>		<b>9,90</b>	
<b>P06BI037</b>	<b>kg</b>	<b>Emulsión de caucho-asfalto</b>				<b>E10INR090 m2 Impermeabilización de muros y</b>
			55,00	1,41	77,55	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>55,00</b>		<b>77,55</b>	
<b>P06BS500</b>	<b>m2</b>	<b>Lámina morterplas FP 3 kg</b>				<b>E10IAW049 m. Impermeabilización del perímetro de la</b>
			30,00	4,23	126,90	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>30,00</b>		<b>126,90</b>	
<b>P06BS610</b>	<b>m2</b>	<b>Lámina morterplas FPV 4 kg mineral gris</b>				<b>E10IAW049 m. Impermeabilización del perímetro de la</b>
			25,00	5,44	136,00	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>25,00</b>		<b>136,00</b>	
<b>P06SI100</b>	<b>l.</b>	<b>Adhesivo líquido de PVC</b>				<b>E10INL060 m2 Colocación de membrana</b>
			1,00	5,40	5,40	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1,00</b>		<b>5,40</b>	
<b>P06SL310</b>	<b>m2</b>	<b>Lámina Danopol HS 1,2</b>				<b>E10INL060 m2 Colocación de membrana</b>
			17,00	5,71	97,07	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>17,00</b>		<b>97,07</b>	
<b>P06SR020</b>	<b>kg</b>	<b>Revestimiento elástico</b>				<b>E10INX010 m. Impermeabilización de encuentro de</b>
			5,00	3,64	18,20	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>5,00</b>		<b>18,20</b>	
<b>P07AL080</b>	<b>m2</b>	<b>Lámina anti-impacto Texsilen 3 mm</b>				<b>E10AAR009 m2 Aislamiento acústico del forjado 3 mm</b>
			250,00	0,28	70,00	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>250,00</b>		<b>70,00</b>	
<b>P07CV010</b>	<b>m.</b>	<b>Coquilla de lana de vidrio, d=21mm, 1/2", e=30 mm</b>				<b>E10AKV010 m. Coquilla de lana de vidrio, d=21 mm,</b>
			50,00	1,24	62,00	Onduline
		<b>TOTAL.....</b>	<b>50,00</b>		<b>62,00</b>	

# SUMINISTROS Y DESTINOS (a precio real)

Cenzano Presupuesto y control de costes

Máscara: \*

CÓDIGO	UD	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESTINO / PROVEEDOR
P07CV080	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1", e=30 mm				E10AKV060 m. Coquilla de lana de vidrio, d=34 mm, 1",
			30,00	1,42	42,60	Onduline
		TOTAL.....	30,00		42,60	
P07CV160	m.	Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2", e=30 mm				E10AKV120 m. Coquilla de lana de vidrio, d=60 mm, 2",
			10,00	1,88	18,80	Onduline
		TOTAL.....	10,00		18,80	
P07TC010	m2	Placa vidrio celular 450x300x20 mm				E10ATT070 m2 Aislamiento térmico en techos
			120,00	9,42	1.130,40	Onduline
		TOTAL.....	120,00		1.130,40	
P07TX190	m2	Panel de poliestireno extruido Roofmate-SL-A-30				E10ATP180 m2 Aislamiento térmico en azoteas
			120,00	6,46	775,20	Onduline
		TOTAL.....	120,00		775,20	
P07W230	ud	Grapa para techo vidrio celular				E10ATT070 m2 Aislamiento térmico en techos
			700,00	0,05	35,00	Onduline
		TOTAL.....	700,00		35,00	
P09ABC101	m2	Azulejo 20x25 cm mármol				E12AC101 m2 Alicatado con azulejo imitación con
			80,00	4,38	350,40	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	80,00		350,40	
P09ABC180	m.	Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico				E12AC180 m. Cenefa cerámica, 8x33 cm, tipo mosaico
			35,00	2,54	88,90	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	35,00		88,90	
P09ABC220	m.	Listelo cerámico 7x20 cm				E12AC220 m. Listelo cerámico con adhesivo, 7x20 cm
			7,00	9,52	66,64	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	7,00		66,64	
P09ED030	ud	Material auxiliar para la colocación de la encimera				E12PNM010 m. Encimera de mármol, color crema e=2
			2,00	7,20	14,40	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	2,00		14,40	
P09EM010	m2	Encimera de mármol, color crema e=2 cm				E12PNM010 m. Encimera de mármol, color crema e=2
			2,00	81,56	163,12	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	2,00		163,12	
P10VA010	m.	Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm, a=25 cm				E12PVA010 m. Vierteaguas de piedra artificial, e=3 cm,
			25,00	7,00	175,00	Cecasa Cerámicas
		TOTAL.....	25,00		175,00	